



Instructie Holonite Polish (transparant)

Holonite Polish is een milieuvriendelijk poetsmiddel dat opgebouwd is uit natuurlijke ingrediënten. Het product is speciaal vervaardigd om lichte krasvorming in het oppervlak van Holonite te behandelen.

Volg onderstaande stappen voor een optimaal resultaat:

- Zorg dat de oppervlakte van het te behandelen Holonite product schoon en droog is;
- Gebruik altijd een schone, zachte en pluisvrije doek;
- Breng een minimale hoeveelheid Holonite Polish druppelsgewijs aan op de doek en wrijf mild over het gehele oppervlak van het Holonite product;
- Verwijder de overtollige Polish met een schone doek, zodat er een egale laag ontstaat zonder strepen;
- Bescherm het oppervlak van het Holonite product tegen stof en vocht en laat de aangebrachte Polish minimaal 12 uur drogen;
- Poets na het drogen de aangebrachte Polish op met een schone doek totdat er op de oppervlakte van het Holonite product een egale glans ontstaat.

Houd bij het werken met Holonite Polish met het volgende rekening:

- Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.
- Gebruik altijd de geëigende Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals een montuurbril met zijbescherming en lange rubberen handschoenen. Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden. Voor de bescherming tegen direct huidcontact is lichaamsbescherming (boven de normale werkkleding) noodzakelijk. Draag altijd antistatische kleding van een natuurlijk materiaal of van een hittebestendig synthetisch materiaal. Na contact met de huid dienen alle delen van het lichaam te worden gewassen.

Voor meer informatie zie het product- of veiligheidsinformatieblad.